

## ANEXO III - DA PORTARIA 063/14 – SMT.GAB

<b>Modelo:</b> Calça social masculina.		
<b>Setor / Função:</b> Motorista / Cobrador / Fiscal		
<b>Tecido base:</b>	<b>Gramatura:</b> 240g/m <sup>2</sup>	<b>Construção:</b> Sarja 3/1
<b>Composição:</b> 67% Algodão 33% Poliéster	<b>Cor:</b> Azul Marinho	
		

### Descrição:

- Cós postiço entretelado com 4,5cm de largura e enchance traseira, fechamento através de 1 botão e 1 caseado, 8 passantes com 12 a 13mm de largura inseridos na parte inferior do cós, vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca com forro de 28 cm a partir do cós, podendo ser com duas pregas dianteiro tombadas para o mesmo lado, ou sem pregas, traseiro com pences e 2 bolsos embutidos com vivos de 13,5 x 15 cm de profundidade,

### Costuras:

- Costura com máquina reta 1 agulha para colocação do cós.
- Costura em interlock bitola mínima 10 mm para o fechamento das laterais, entrepernas e forro dos bolsos.
- Costura ponto corrente 2 agulhas defasadas para o fechamento do gancho traseiro, com sobra de 3,0 cm de tecido em cada lado na altura do cós (costura aberta com as bordas overlocadas).
- Costura com máquina reta 1 agulha para fixação do zíper, pregas, vivos dos bolsos, pences, vista e pespontos.
- Interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento dos forros dos bolsos.
- Travetes nas extremidades dos bolsos, vivos, passantes, no acabamento final da vista e na junção dos ganchos.
- Caseado reto de 18 mm.

**Pontos por Centímetro:** 3,5 a 4,0 em todas as costuras.

### Aviamentos:

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as operações de fechamentos, pespontos, caseado e pregar botão; linha 120 e filamento para overlock.
- Zíper de nylon com cadarço da cor do tecido.
- Botão na cor do tecido com quatro furos e de 15mm (+ - 1,0mm) de diâmetro.
- Entretela pré-encolhida.
- Forro de bolso e revel interno do cós na cor preta.

**Etiquetas:**

- Etiqueta do produto com composição, tamanho da peça, instruções de lavagem e identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução nº 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).  
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações:**

- A tabela de medidas serve como referencia as modelagens.

**TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS**

ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP	P	M	G	GG	EG						
<b>Cintura</b>	De -1 a + 1	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
<b>Quadril</b>	De -1 a + 1	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
<b>Coxa</b>	De -1 a + 1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
<b>Gancho dianteiro</b>	De -0,5 a +0,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5
<b>Gancho traseiro</b>	De -0,5 a +0,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5
<b>Entrepernas c/barra</b>	De -1,5 a +1,5	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
<b>Ilhargas s/ cós</b>	De -1,5 a +1,5	104,5	105	105,5	106	106,5	107	107,5	108	108,5	109	109,5	110
<b>Joelho</b>	De -0,5 a +0,5	23	23,5	23,5	25	26	26,5	27	27,5	28,5	29,5	30	30,5
<b>Barra da calça</b>	De -0,5 a +0,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29

**Como conferir as medidas da peça pronta:****CALÇA**

- A) **CINTURA:** Sobre o cós, com a calça abotoada.
- B) **QUADRIL:** A 5 cm da junção das pernas no gancho dianteiro (com a calça dobrada e gancho relaxado), medir de um lado a outro do quadril; quando tiver pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas abertas.
- C) **ENTREPERNAS:** Da junção entre as duas pernas, ao longo da costura interna até a final da barra.
- D) **ILHARGAS SEM CÓS:** Da costura da junção do cós ao longo da costura lateral até o final.
- E) **COXA:** Com a peça pelo dianteiro, partindo-se da extremidade do encontro dos ganchos até o lateral (quando tiver pregas às medidas devem ser consideradas com as pregas abertas).
- F) **GANCHO DIANTEIRO:** Com a peça pelo dianteiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.
- G) **GANCHO TRASEIRO:** Com a peça pelo traseiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.
- H) **JOELHO:** Dobrando uma das pernas até que a ponta da bainha esteja em paralelo com final da costura da vista, medir a largura da base na dobra.
- I) **BARRA DA PERNA:** De uma extremidade a outra na barra da perna.

